

INDICADORES SOCIALES

Hábitat e infraestructura urbana

Tabla 20.A. Hogares sin acceso a servicio mejorado de saneamiento. América Latina y el Caribe, 2000-2014⁽¹⁾.

En porcentaje sobre el total de hogares.

País	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Argentina	8,6	8,3	7,9	7,5	7,2	6,8	6,5	6,1	5,8	5,5	5,1	4,8	4,5	4,2	3,9
Bolivia	62,3	61,4	60,5	59,6	58,7	57,8	56,9	56,0	55,1	54,2	53,3	52,5	51,6	50,7	49,8
Brasil	25,3	24,7	24,1	23,5	22,9	22,3	21,8	21,2	20,6	20,1	19,5	18,9	18,4	17,9	17,3
Chile	8,3	7,7	7,1	6,4	5,8	5,2	4,6	4,0	3,4	2,9	2,3	1,7	1,2	1,0	1,0
Colombia	25,4	24,9	24,4	23,9	23,4	22,9	22,5	22,0	21,6	21,1	20,7	20,2	19,8	19,4	18,9
Costa Rica	8,6	8,3	8,0	7,7	7,4	7,2	7,0	6,7	6,5	6,3	6,1	5,9	5,7	5,5	5,5
Ecuador	30,3	29,2	28,0	26,9	25,8	24,7	23,6	22,6	21,5	20,4	19,3	18,3	17,2	16,2	15,3
El Salvador	37,6	36,7	35,8	34,9	34,1	33,2	32,3	31,5	30,6	29,8	29,0	28,2	27,4	26,6	25,8
Guatemala	45,4	44,7	44,0	43,3	42,6	41,9	41,2	40,5	39,8	39,1	38,4	37,8	37,1	36,4	36,3
Honduras	36,7	35,3	33,8	32,4	30,9	29,5	28,1	26,7	25,3	24,0	22,6	21,3	20,0	18,7	17,4
México	25,3	24,5	23,7	22,9	22,2	21,4	20,6	19,9	19,1	18,4	17,7	17,0	16,3	15,6	14,9
Nicaragua	45,6	44,5	43,5	42,5	41,4	40,4	39,4	38,4	37,3	36,3	35,3	34,3	33,2	32,2	32,2
Panamá	33,2	32,6	32,1	31,5	31,0	30,4	29,9	29,3	28,8	28,2	27,7	27,1	26,6	26,1	25,5
Paraguay	31,5	29,9	28,4	27,0	25,6	24,2	22,8	21,4	20,0	18,7	17,3	15,9	14,6	13,2	12,2
Perú	37,1	36,1	35,2	34,2	33,3	32,4	31,5	30,6	29,7	28,8	28,0	27,1	26,3	25,4	24,6
República Dominicana	22,5	22,1	21,6	21,1	20,6	20,1	19,6	19,2	18,7	18,3	17,9	17,5	17,1	16,7	16,4
Uruguay	6,5	6,3	6,1	5,9	5,7	5,5	5,3	5,1	4,9	4,7	4,5	4,3	4,1	3,9	3,7
Venezuela	11,7	11,2	10,7	10,2	9,7	9,3	8,8	8,3	7,9	7,4	7,0	6,5	6,0	5,6	5,6
América Latina y el Caribe⁽²⁾	25,2	24,5	23,8	23,2	22,5	21,9	21,2	20,6	20,0	19,4	18,7	18,1	17,5	16,9	15,3

Notas: (1) Se consideran instalaciones de saneamiento mejoradas las siguientes: inodoro o letrina con cisterna o de sifón conectada a una alcantarilla cerrada un tanque o pozo séptico, letrina de pozo mejorada con ventilación, letrina de pozo con losa o una plataforma de cualquier material que cubre completamente el pozo, excepto for the drop hole y letrinas/inodoros con compostaje. No se consideran instalaciones de saneamiento mejoradas las letrinas públicas o compartidas (que normalmente serían consideradas aceptables), las letrinas con cisterna o sifón que descargan directamente en una alcantarilla o acequia abierta, letrina de pozo sin losa, letrinas de cubeta, inodoros colgantes o letrinas que descargan en cuerpos de agua o en espacios abiertos, y defecar directamente en los arbustos, campos o cuerpos de agua.

(2) Corresponde al promedio ponderado de los países incluidos en la Tabla.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de CEPALSTAT (Comisión Económica para América Latina y el Caribe). Disponibles en: <<http://estadisticas.cepal.org>>.